東區尤德夫人那打素醫院

矯形及創傷外科 (骨科)

使用負壓傷口治療病人注意事項

1 擺放位置

1.1 負壓傷口治療機器請垂直或水平放好 (垂直時廢液容器向下；水平時機器螢幕向上)，切忌將機器倒轉

1.2 請將機器擺放於安全位置，避免碰撞或弄濕機件

2 一般活動

2.1 如需外出，病人可先解除電源於機器端的連接接頭，一般機器在斷電的情況仍可維持數小時的運作

外出後，請盡快重新接駁電源

2.2 當需要更換接受治療部位的衣物，請先關閉/暫停機器運作，清潔雙手，然後解除機器與傷口喉管的連接，用喉管附近的白色膠蓋子封好接駁口

更換衣物完成後，請盡快將喉管重新接駁並啟動機器

3 電量不足警告

圖示



3.1 請先自行檢查是否正常充電中，並檢查以下位置是否接駁好：

- 機器端接頭
- 變壓器(火牛)端接頭
- 電源線與插座接頭(充電時)

4 漏氣警告

圖示



4.1 請先自行檢查敷料貼膜有否鬆脫或發出異常聲音等漏氣跡象

4.2 可使用防水貼膜封貼週邊及懷疑漏氣的位置

5 阻塞警告

圖示

5.1 請先自行檢查喉管上的夾子是否都已打開

5.2 容器內的廢液是否過滿

5.3 喉管有否受壓或摺曲

6 如發現以下問題，請盡快聯絡醫護人員

6.1 發燒超過 37.5℃ / 99.5℉

6.2 傷口或傷口周圍有發熱、紅、腫、痛的情況

6.3 傷口有異味或流膿

6.4 皮膚有異常痕癢，起紅疹或水泡

6.5 機器警告未能解除

如有疑問，可於星期一至五辦公時間(上午七時至下午五時)致電 25957015 聯絡骨科日間病房的醫護人員或有關的社康護士